

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年7月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-586225
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719.417km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,140 mm 高: 2,400 mm 幅: 2,380 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	オートで下げる場合に途中で止まる	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム ABSランプ点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、エア漏れ、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							




特記事項 エンジンキー×2、キーレス×1、ポデーキー×1、アドブルーキー×1 (12/22車載済 戸次)
 ※ポデーセンターシート補修跡あり
 記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
—	—		
—	—	—	—
3	4	4	3
スペア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
—	—	—	—
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア		225/80R17.5	—
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「559C5066」	平成27年
【備考】 ラッシングレール3段、庫内灯6個、庫内前壁コンパネ、エアラインレール、マーカー5対			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	「12T070276N」	平成24年7月
【備考】 全長1950mm、全幅2340mm、有効長1690mm、有効幅2170mm キャスターストップバー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ