

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年5月	2KG-FD2ABA	冷凍ウィング	FD2AB-104321	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
716.695km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,740 mm 高:2,150 mm	幅:2,400 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカークースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラ	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー5本、ボデーキー2本

記録簿 有 (H31/4~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
2	3	2	2	225/90R17.5	225/90R17.5	245/70R19.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	1	—			225/90R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「18W-02111」	平成30年4月
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯3ヶ、床フック無し			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2 「845600105BL」	平成30年4月
【備考】－30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------