

| 車 両 情 報   |             |             |         |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 平成26年5月     | TKG-XZU710M | アルミウィング | XZU710-0010127             |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                      |                             |
| 299.672km | 150PS/110KW | A/T 6速      | パキューム   | 長: 4,390 mm<br>高: 2,220 mm | 幅: 2,090 mm<br>門高: 2,120 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |                   |
| オイル混入 | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ○  | インタークーラーホース<br>滲み |
| 水混入   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |                   |
| 排気    | ◎  |                   |
| マフラー  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |                   |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 点検項目     | 電装関係 |      |
|----------|------|------|
|          | 結果   | 状態   |
| エアコン     | ◎    |      |
| スターター    | ◎    |      |
| オルタネーター  | ◎    |      |
| P/W(運転席) | ◎    |      |
| P/W(助手席) | ◎    |      |
| 坂道発進装置   | /    |      |
| 異常ランプ    | ◎    |      |
| オーディオ    | ◎    | ナビ付き |
| バックカメラ   | ◎    | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎    |      |
| ETC      | /    |      |
| タコグラフ    | /    |      |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / 木材       |    |

| 点検項目   | キャビン |           |
|--------|------|-----------|
|        | 結果   | 状態        |
| シート    | ○    | へたり、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | H I D     |
| ウィンカー  | ◎    |           |
| ワイパー   | ◎    |           |
| ミラー    | ○    | カバー腐      |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | /    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>100L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 ※2022年10月3日、293219km時メーター交換済、現メーター：6,453km。キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。  
エンジンキー1本（スペアなし）、ボディキー1本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H28/2~R4/11)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 3 | 4 |   |
|     | — | — |   |
| 1   | 1 | 0 | 0 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 7 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>205/70R17.5</u> | <u>205/70R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>205/70R17.5</u> | <u>205/70R17.5</u> | <u>205/70R17.5</u> | <u>205/70R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>205/70R17.5</u> | —                  |
| 素材：アルミ             |                    | 備考：スタッドレスタイヤ       |                    |

| 上物仕様                                                                             |         |                                 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 上物名                                                                              | メーカー    | 型式「製造番号」                        | 年式      |
| アルミウイング                                                                          | トランテックス | HXDEL-3AAATQ<br>「6KY6184」       | 平成26年5月 |
| 【備考】引き出しフック4対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。                                                  |         |                                 |         |
| パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。                                                               | 極東開発工業  | CG1001D-B3MRA2<br>「15T110278NJ」 | 平成27年   |
| 【備考】＊年式違い。PG寸法全長1210mm、全幅1990mm、有効長990mm、有効幅1915mm。最大荷重1000kg。<br>ラジコン付。庫内ラジコン無。 |         |                                 |         |
|                                                                                  |         |                                 |         |
| 【備考】                                                                             |         |                                 |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 一部不鮮明  | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|