

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年9月	PK-FR1EXWG	シャーシ	FR1EXW-13341	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
966,261km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 クランクシール（フロント、リヤ）
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	△	点検不可 燃料タンクなし
排気		点検不可
マフラー	◎	
ターボ		点検不可
冷却水吹返		点検不可

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可
ギア抜け		点検不可
クラッチ		点検不可
異音		点検不可
オイル漏れ	○	リヤシール
リターダ		点検不可

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		点検不可
スターター	◎	
オルタネーター		点検不可
P/W（運転席）	△	不動
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置		点検不可
異常ランプ		点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ 座面外れ
ヘッドライト		点検不可 欠品
ウィンカー		前：点検不可 後：点検不可 サイド：点検不可 欠品
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		点検不可
パワステ		点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	△	欠品

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	欠品部品多数 エンジン、クランクは可能 キャブチルトオイル漏れ
記録簿	無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
	○	1	
	—	—	
○	—	—	○
○	—	—	○
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	—	—	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	—	—	11R22.5 16PR
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ