

| 車 両 情 報   |             |              |       |                            |                             |
|-----------|-------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号                       |                             |
| いすゞ       | 平成29年7月     | TRG-NPR85AN  | ドライバン | NPR85-7071479              |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 148,264km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | パキューム | 長: 4,700 mm<br>高: 2,330 mm | 幅: 2,090 mm<br>門高: 2,160 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | /  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  | ナビ付き |
| バックカメラ    | ◎  |      |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ     | /  |      |
| 上物仕様      |    |      |
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| 床材質       | /  | 木材   |

| キャンビン  |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。エンジンキー1本（キーレス付）、スペアー無。

記録簿 有 (R2/9~R3/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 4 | 4 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 5 | 5 | 5 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 8 | — |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/85R16 | 195/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 185/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スベア       |           | 195/85R16 | —         |
| 素材：アルミ    | 備考：       |           |           |

| 上物仕様                                                                                              |        |                                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| 上物名                                                                                               | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式    |
| ドライバン                                                                                             | 日本トレクス | 30-170883-1                    | 平成29年 |
| 【備考】ラッシングレール3段。庫内灯2ヶ。リヤ跳ね上げ扉。天井ベニヤ反りあり。左内張り割れ有り。ポデー看板跡有。                                          |        |                                |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                                                    | 極東開発工業 | G2100D-B3MRT2<br>「C17T060266N」 | 平成29年 |
| 【備考】PG寸法全長1550mm、全幅2100mm、有効長1290mm、有効幅2025mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。<br>ラジコン欠品(受信機有り)。プラットフォーム開閉手動式。 |        |                                |       |
|                                                                                                   |        |                                |       |
| 【備考】                                                                                              |        |                                |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|