

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年1月	PB-FRD35J3S	ドライバン	FRD35J3S-7000108
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
592,802km	190PS/140KW	A/T スムーサー 6速	エアー	長：6,100 mm 幅：2,100 mm 高：2,000 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	白煙 吹かした時
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	○	作動しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項





記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
10	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5EK539J」	(不明)
【備考】庫内灯3、ラッシング1段			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3MPA2「09T101707 NJ」	平成21年10月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----