

| 車 両 情 報  |             |            |         |                                                 |  |
|----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|--|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |  |
| 日野       | 令和 2年12月    | 2PG-FD2ABG | アルミウィング | FD2AB-117658                                    |  |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |  |
| 92,505km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エアー     | 長:6,230 mm 幅:2,410 mm<br>高:2,430 mm 門高:2,320 mm |  |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャンビン  |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | LED   |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。  
エンジンキー1本(スペアキー無)、ボディキー1本。

記錄簿 有 (R3/12、R4/3)

タイヤ残量

単位: mm





|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 10 | 10 |    |
|     | —  | —  |    |
| 9   | 10 | 10 | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 12 | —  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |

素材：アルミ      備考：

| 上物仕様                                                                     |         |                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 上物名                                                                      | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式    |
| アルミウイング                                                                  | 日本フルハーフ | DMS<br>「W4D3636」               | 令和 2年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。歩み板付き。看板跡有り。                              |         |                                |       |
| パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。                                                       | 極東開発工業  | CG1002K-B3MRA2<br>「20T090189N」 | 令和 2年 |
| 【備考】PG寸法全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン無し。 |         |                                |       |
|                                                                          |         |                                |       |
| 【備考】                                                                     |         |                                |       |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|