

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年12月	2RG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7160062	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
59,229km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 高:2,390 mm	幅:2,400 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。
エンジンキー1本(キーレス付、スベアー無し)。ポディキー1本。
記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DM163」	令和 2年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「20T088506N」	令和 2年
【備考】PG寸法全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン無。 ラジコン欠品(受信機有り)。プラットフォーム開閉渋り有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ