

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-501797
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,825km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1.2速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ 純正デジタコ付き	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		上物仕様					
オイル漏れ	◎		床材質 / 木材					
リターダ	/		デフロック ◎					





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。
ボディキー3本、スマートキー2ヶ。
記録簿 有 (R4/5、R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	4	—		スペア	245/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考: リヤ8本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DE983」	平成30年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前方スタンション穴2ヶ。スタンション2本。歩み板付。リヤ左枠曲がり。右観音曲り有。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21TO60195N」	令和 3年
【備考】 *年式違い。PG寸法全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン欠品(受信機有り)。庫内リモコン無。プラットホーム凹み有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ