

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-503799
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293,990km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,400 mm 高：2,550 mm 門高：2,460 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない 雑音のみ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材 センターローラー裏蓋 板一部穴有り	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 エンジンキー１本、ボディーキー１本、アドブルーキー１本、助手席ドア小窓内側ロック不良、小物入れ欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		6	－	スペア		245/70R19.5	－
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	工番無し（パブコ確認済）	平成30年10月
【備考】 ラッシング2段、センターローラー、引出フック9対、庫内灯4ケ、90度ストッパー ※車幅灯マーカーレンズ全て取り外し（工具箱の中）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ