

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年7月	2PG-FSR90S2	穴掘建柱車	FSR90-7014416
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
538km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 90L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本 R5.2/14車載済吉鶴
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
6	7		
-	-		
6	6	7	6
-	-	-	-
スベア	7	-	

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	-	-	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-
スベア	245/80R17.5	-	
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
穴掘建柱車	アイチ	D70B1RS 「812734」	令和 4年6月
【備考】 吊上荷重 2,950kg 3段ブーム			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ