

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成23年10月	LKG-GK6XAB	トラクタ	GK6XA-00631		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
573,337km	PS/KW	A/T	速	エア	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト（種類）	－	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト（不具合）		
水混入			パワーウィンドウ（運転席）			ウィンカー		
水漏れ			パワーウィンドウ（助手席）			ワイパー		
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー		
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ			オーディオ（不具合）	◎		ハンドル		
冷却水吹き返し			バックカメラ（色）	－		エアサス（種類）	－	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ（不具合）			エアサス（不具合）		
点検項目	結果	状態	電格ミラー			パワーステアリング		
ギア鳴き			ETC			リーフサス		事故でUB/T曲がり
ギア抜け			タコグラフ			燃料タンク		ステンレス
クラッチ	/		デフ			点検項目	結果	状態
異音			点検項目	結果	状態	異音		
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ		
リターダ			デフロック			デフロック		

特記事項
記録簿 無（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	4			315/80R22.5	315/80R22.5		
－	－			－	－		
9	10	9	9	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スヘア				11	－		
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	51100-61Z12「CP-	平成23年9月
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】															
外装キズ	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装うき	うき	曲がり	曲がり	サビ	サビ	補修跡	補修跡	飛び石	飛び石	外装穴あき	穴あき
【ボデー内】															
庫内キズ	キズ	庫内へこみ	庫内へこみ	庫内穴あき	穴あき	床汚れ	床汚れ								