

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年11月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-100443	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
423,155km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 高:2,110 mm	幅:2,250 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	左後レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本、ボデーキー1本。
記録簿 無()

タイヤ残量





単位：mm

	3	3	
	—	—	
3	1	3	1
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
	スペア	<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V024D34-02	平成29年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成29年
【備考】-30℃設定（1hで+4℃→-12.8℃確認）。			
格納ゲート／2枚折り	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80503491」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2180mm、有効長1395mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ