

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年2月	2PG-FW1AHJ	冷凍パン	FW1AH-100932
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
580,525km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,030 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	△	欠品。
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 189L、189L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。フロントパネルビス欠。
エンジンキー2本。ポデーキー3本。燃料タンクキー3本。キーレスリモコン1ヶ。3/1鍵車載済み(根岸)
記録簿 有 (H31/1~R4/3)

タイヤ残量





単位：mm

1	5		
2	0		
2	5	0	2
0	1	0	3
スベア		0	一

タイヤサイズ				
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
		<u>245/70R19.5</u>		—
素材：アルミ 備考：スベアータイヤサイズ違い。				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	SUZUKI/VAN	17V2198	平成29年
【備考】＊ボデー看板跡有。断熱リヤ100mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。 左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。フェリーフック左右2対。左観音式サイド扉。庫内ウロコステン張り（リベット外れ有）。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	SLX-400i 「GLW1108170」	平成29年
【備考】-28℃設定（1hで+5.9℃→-20℃確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ