

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年1月	KQG-FE7JMAA	アルミウィング	FE7JMA-11018	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
676.292km	260PS/191KW	M/T 6速	エアー	長:6.750 mm 幅:2.390 mm 高:2.420 mm 門高:2.330 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	○		冷間時振動有り、タベ ット音あり
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		ロッカーケース、 シリンダヘッド
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	○		テールパイプすず付着
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

特記事項 エンジンキー3本

記録簿 有 (H27/12~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	6	4	
	—	—	
1	1	2	5
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スピア		—	—
素材：スチール	備考：ホイールキャップ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY 「W6JA164」	平成26年12月
【備考】ラッシング2段、7対、庫内灯4ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5J0194」	平成26年12月
【備考】積載能力1000kg、庫内リモコン、ゲート長1580、ゲート幅2400、ストッパー迄長1300、サイドストッパー幅2270			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------