

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	QKG-CYL77B	冷凍バン	CYL77B-7001509
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
495,479km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,280 mm 幅：2,260 mm 高：2,280 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	V A Tランプ点灯			
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラーバックカメラ固定不良			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	○	アナログ、デジタル デジタル作動不良			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項 R2. 385089Km時スピードメーターAssy交換（記載記録簿有り）
R4年12/26時点現メーター110,392km
エンジンキー3本、キーレス1個、アドブルーキー2本(2/17スベアキー車載済 生田)
記録簿 有（R2/10～R4/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	3	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				5	—		
				素材：スチール	備考：リヤ2軸目スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFRZG-CGABDS 「2KR0403-04」	平成18年8月
【備考】ラッシング2段、庫内灯4ヶ、床キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E	
【備考】-30℃設定 ※冷凍機不良			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】