

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年9月	2KG-FK64F	アルミウイング	FK64F-602377-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
216,343km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラー取付部割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
クラッチ	◎		デフ			異音	◎	
異音	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック			デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本 (スベア無し)、ボディキー1本 (固着使用不可)。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	11	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「979C1628」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、右側セイコーラックピンのロックワッシャー欠品、庫内灯3ヶ 庫内床キズあり、カンノン扉左右下側割れ曲がり、左前車高灯割れ。			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	FAK10-6485D 「S00602806」	令和 1年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm全幅2380mm有効長1395mm有効幅2315mm。ラジコン付、道板付、最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ