

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年4月	TRG-NMR85	ドライバン	NMR85-7035358	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
198,197km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:3,250 mm 高:2,120 mm	幅:1,780 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	エンジン前方にじみあり。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー1本（キーレス付）。スペアー無。





ボデーキー1本（ボデー側不良の為使用不可）。3/2鍵車載済み（根岸）

記録簿 有 (H30/6~R4/4)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
7 7 — — 4 4 4 4 — — — — スベア 6 —	205/70R16 205/70R16 — — 205/70R16 205/70R16 205/70R16 205/70R16 — — — — スベア 205/70R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DX410」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S80108669」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1000mm、全幅1815mm、有効長745mm、有効幅1630mm。最大荷重600Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------