

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7108466	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
248,370km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 高: 2,390 mm	幅: 2,350 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	左側しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID、右不灯
ウィンカー	△	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 200L 凹み、ステー曲

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※R3.2月194763Km時クラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。
左フォグランプ水混入(割れ有)。フロント左フェンダーカバー割れ。
エンジンキー1本(スペアなし)

記録簿 有 (H31/2~R4/2)

▼ **タイヤ残量**




単位: mm

	3		3	
	—		—	
3	3	3	3	
—	—	—	—	
スベア		2	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DD918」	平成29年
【備考】床鉄板溶接剥がれ有り。引き出しフック5対。ラッシンググレール2段。庫内灯3ヶ。リヤ跳ね上げ扉。 左ウイング内張り穴あき有。左ウイング穴あき補修有。右サイドバンパー後ろコーナーカーバー欠品。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D9796」	平成29年
【備考】PG寸法全長1585mm、全幅2305mm、有効長1300mm、有効幅2180mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------