

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成20年9月	BDG-FD8JKWA	冷凍バン	FD8JKW-10962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
479,473km	240PS/177KW	M/T 6速		長：5,800 mm 幅：2,160 mm 高：2,020 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ：(運転席)		
パワーウィンドウ：(助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		
デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
—	—		
2	2	7	7
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H081967	平成20年9月
【備考】左サイド7観音開 断熱サド50mm リヤ75mm ラッシング2段 庫内灯3ケ 床T型キーストン 水抜き穴2ヶ所 庫内PGリモコン			
冷凍機／直結	東プレ	KL42LOC-C	平成20年9月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
【備考】リフト有り 長1560mm 幅2000mm ストッパ-迄1400mm 幅2050mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----