

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年9月	PDG-FRR34S2	冷凍バン	FRR34-7003421
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
656.390km	240PS/177KW	M/T 6速		長: 5,800 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,020 mm 門高: 2,010 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト (不具合)		
水混入			パワーウィンドウ (運転席)			ウィンカー	前:	
水漏れ			パワーウィンドウ (助手席)			ワイパー	後:	
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー	サイド:	
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ	-		走行関係		
ターボ			オーディオ (不具合)			点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し			バックカメラ (色)	-		ハンドル		
ミッション			バックカメラ (不具合)			エアサス (種類)	-	
点検項目	結果	状態	電格ミラー			エアサス (不具合)		
ギア鳴き			ETC			パワーステアリング		
ギア抜け			タコグラフ			リーフサス		
クラッチ						燃料タンク		
異音						デフ		
オイル漏れ						点検項目	結果	状態
リターダ						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
9	9	10	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	5	-		スペア	-	-	-
素材:				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H081969	平成20年9月
【備考】 左リフト7観音 断熱材D 50mm リフト75mm ラッシング2段 庫内灯3ヶ 床T型キーストン 水抜き穴2ヶ所 90度ストッパー			
直結	東プレ	KL42LOC-C	平成20年9月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
【備考】 ショック 長1560mm 幅2000mm ストップ-迄1400mm 幅2050mm 最大昇降質量1000kg			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ