

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年5月	2KG-FD2ABA	冷凍ウィング	FD2AB-104347	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
701.501km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6.740 mm 高:2.160 mm	幅:2.410 mm 門高:2.070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ 右下側部分
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	/	





特記事項 エンジンキー4本 ボディーキー2本

記録簿 有 (R2/4~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	5		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
5	6	5	4	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		5	—	スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「18W-02112」	平成30年
【備考】 ラッシング1段 庫内灯3ヶ ※床フック無し			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2 「845600107BL」	平成30年
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------