

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成25年10月    | TKG-FRR90T2 | アルミウィング | FRR90-7046330            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 319,666km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エアー     | 長:6,230 mm<br>高:2,390 mm | 幅:2,220 mm<br>門高:2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  |     |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャビン   |    |              |
|--------|----|--------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| ヘッドライト | ◎  | HID          |
| ウィンカー  | ◎  |              |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ◎  |              |
| 走行関係   |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| リーフサス  | ◎  |              |
| エアサス   | ◎  |              |
| パワステ   | ◎  |              |
| ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| デフ     |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ  | ◎  |              |
| デフロック  | /  |              |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドルストップ付。インパネポケット欠品。助手席側ルーフBOX欠品。左右ドア灰皿蓋外れ。  
エンジンキー4本(1本キーレス付使用不可)、ボディキー3本。

記録簿 有 (H26/1~R4/9)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 5   | 5 |    |   |
| —   | — |    |   |
| 8   | 8 | 10 | 9 |
| —   | — | —  | — |
| スベア |   | 0  | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                    |         |                 |       |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| 上物名                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」        | 年式    |
| アルミウイング                                                 | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6DM58」 | 平成25年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。リヤバンパーカバー左右欠品。煽りステッカー跡有。 |         |                 |       |
|                                                         |         |                 |       |
| 【備考】                                                    |         |                 |       |
|                                                         |         |                 |       |
| 【備考】                                                    |         |                 |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|