

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年11月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-18863	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
440.197km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,300 mm 高:2,410 mm	幅:2,400 mm 門高:2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。エンジンキー3本。ボデーキー2本。1/21出庫。

記錄簿 有 (R3/11)

タイヤ残量

単位: mm




	8	7	
	—	—	
—	—	—	—
8	8	11	11
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
—	—	—	—
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDKA8R 「2TA6554-05」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。引出フック5対。右ウイング内張穴開き。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S60603715」	平成27年
【備考】最大荷重1000kg。全長1560mm（有効長1300mm）。全幅2415mm（有効幅2285mm）。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------