

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503698
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,780km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,390 mm 幅：2,320 mm 高：2,570 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎							
マフラー	◎		異常ランプ	○	DPD コーナリングアシスト 故障			
ターボ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
			電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		床材質	/	アルミ 床キーストン	点検項目	結果	状態
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スマートキー×2、ボデーキー×2
記録簿	有（R2/1～R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
0				245/70R19.5			
—				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2649-9 「B180824」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール3段、エアリブ、ジョロダー4列、エアラインレール、サーキュレーター4つ、床からサーキュレーターまでの高さ2370mm、庫内灯6つ、水抜き穴4カ所			
冷凍機／直結	菱重	TDJS100DC	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ