

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7004794
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
716,191km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,590 mm 幅：2,380 mm 高：2,510 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ガラ音有り。	エアコン	○	風弱い	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス コントローラー無し
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
			上物仕様			デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	／	木材	異音	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎					デフロック	◎	
クラッチ	◎					【備考】		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						



特記事項 エンジンキー1本、キーレス1本、ボデーキー1本、左サイドガード曲がり

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	3	3	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	7	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	2	—		スベア	275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：RR 4本再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W9DB851」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段、引き出し床フック9対、セイコーラック付き、庫内灯4カ所（1カ所外れ）、床面穴あき、床面補修跡。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ