

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年4月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0015969	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
94,601km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 3,000 mm 高: 1,680 mm	幅: 1,660 mm 門高: 1,670 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー1本、スペアキー無。

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	4	
	—	—	
2	2	2	2
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F168856	平成29年4月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。高さ3cmスノコ付。庫内灯2ヶ。間仕切り付。90度ストッパー。 左スライド式サイド扉。 左台枠前方割れ有。門口左観音扉ヒンジ取付部凹み。			
冷凍機／直結	東プレ	XV22LOC-M	平成29年4月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +5℃ → -21℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----