

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年7月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-17887	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
291,439km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,260 mm 幅:2,150 mm 高:2,130 mm 門高:2,030 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 200L 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-3本 燃料タンクキ-2本 ※下廻り一部サビ有り
記録簿 有 (R3/6)

タイヤ残量





単位：m

	9	8	
	—	—	
9	9	9	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「10-160139-1」	平成28年
【備考】ラッシング2段 庫内灯4ヶ ※跳ね上げドア開き重い、パッキン外れ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAK10-14557 「S70507604」	平成28年
【備考】全幅 2,200mm 全長 1,550mm 有効幅 2,040mm 有効長 1,300mm 庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ