

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	TPG	NLR85-7020379	冷凍車
走行	馬力	シフト		
91,695 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 3.03 m 幅： 1.65 m 高： 1.65 m 門高： 1.65 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○ ロカカーニジミ	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○ カコ穴	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○ 残量少ない	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
右側灰皿なし
記録簿有り (H28/8～R2/1)

タイヤ残量			
単位：mm			
4	5		
／	／		
1	2	1	1
／	／	／	／
スペア	9	／	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	H151637	H27/7	
冷凍機	東フレ	MJ22LSC-Q H151637	H27/7	-30℃設定 スタンバイ付

木スノコ 間仕切りドア 庫内灯2ケ エアリブ 水抜き穴2ケ リヤドア観音開き リヤドア90度ストッパー 左S/D片側開き 燃料タンク75L

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

