

| 車 両 情 報   |             |                |      |                          |                       |
|-----------|-------------|----------------|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状   | 車台番号                     |                       |
| UDトラック    | 平成30年11月    | 2PG-CW5CA      | アルミ平 | JNCMB02D4JU035107        |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
| 525,552km | 390PS/287KW | A/T エスコット 1 2速 | エア-  | 長: 9,590 mm<br>高: 680 mm | 幅: 2,400 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |              |
|----------|--------------|
| 点検項目     | 結果 状態        |
| エアコン     | ◎            |
| スターター    | ◎            |
| オルタネーター  | ◎            |
| P/W（運転席） | ◎            |
| P/W（助手席） | ◎            |
| 坂道発進装置   | ◎ ヒルスタートアシスト |
| 異常ランプ    | ◎            |
| オーディオ    | ◎            |
| バックカメラ   | /            |
| 電格ミラー    | ◎            |
| ETC      | /            |
| タコグラフ    | / 欠品。        |

| 上物仕様 |       |
|------|-------|
| 点検項目 | 結果 状態 |
| 床材質  | / 木材  |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / 木材       |    |

| 点検項目   | キャビン |               |
|--------|------|---------------|
|        | 結果   | 状態            |
| シート    | ○    | へたり、擦れ、<br>汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | LED           |
| ウィンカー  | ◎    |               |
| ワイパー   | ◎    |               |
| ミラー    | ◎    |               |

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。タコグラフ欠品。エンジンキー1本、スベアキー無し。キーレスリモコン1個。  
2デフ。  
記録簿 有 (R1/11~R4/11)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 7  | 7  |    |
|     | —  | —  |    |
| 14  | 13 | 13 | 13 |
| 14  | 13 | 13 | 13 |
| スベア |    | 5  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>295/70R22.5</u> | <u>295/70R22.5</u> | <u>275/70R22.5</u> | <u>275/70R22.5</u> |
| <u>275/70R22.5</u> | <u>275/70R22.5</u> | <u>275/70R22.5</u> | <u>275/70R22.5</u> |
| スペア                |                    | <u>295/80R22.5</u> | —                  |
| 備考：タイヤサイズ違い。       |                    |                    |                    |

| 上物仕様                                                   |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 上物名                                                    | メーカー     | 型式「製造番号」 | 年式       |
| アルミ平                                                   | 株式会社森林自工 |          | 平成30年11月 |
| 【備考】庫内カンフック33ヶ。スタンション穴6ヶ。スタンション4本。作業灯2ヶ。リヤバンパーカバー左右欠品。 |          |          |          |
|                                                        |          |          |          |
| 【備考】                                                   |          |          |          |
|                                                        |          |          |          |
| 【備考】                                                   |          |          |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|