

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ 社外品
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	欠品

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	○	HID 右ライト内ポジション バルブ脱落有。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 250L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。右ドア灰皿蓋割れ。フロントショックアブソーバー滲み。エア漏れ有。エンジンキー2本。ボデーキー1本。燃料タンクキー欠品（ロックはしてない）。

記録簿 有 (H28/7~R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	2	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	3	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------