

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年4月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0009389	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219.957km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,460 mm 高: 2,120 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバーキズ有り

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ボディーキー1本 ※スベアキー無し
記録簿 有 (H29/9～R4/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	9	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HXDEL-1AAAYQ 「6KY0540-01」	平成26年
【備考】ラッシング2段 床フック5対 雨漏れ跡有り			
パワーゲート／垂直ゲート	トランテックス	TREV06-1103 「S50207701」	平成26年
【備考】最大昇降質量600kg 庫内リモコン 全幅 2,140mm 全長 1,200mm 有効幅 2,000mm 有効長 1,070mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ