

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年9月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85AN-7017087
走行	馬力	シフト		ブレーキ
136,178km	150PS/110KW	M/T 5速		
ボディ内寸				
長: 3,020 mm		幅: 1,650 mm		
高: 1,650 mm		門高: 1,640 mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト (不具合)		
水混入			パワーウィンドウ (運転席)			ウィンカー	前:	
水漏れ			パワーウィンドウ (助手席)			ワイパー	後:	
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー	サイド:	
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ	-		走行関係		
ターボ			オーディオ (不具合)			点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し			バックカメラ (色)	-		ハンドル		
ミッション			バックカメラ (不具合)			エアサス (種類)	-	
点検項目	結果	状態	電格ミラー			エアサス (不具合)		
ギア鳴き			ETC			パワーステアリング		
ギア抜け			タコグラフ			リーフサス		
クラッチ						燃料タンク		
異音						デフ		
オイル漏れ						点検項目	結果	状態
リターダ						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項  
記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
2	2	2	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	3	-		スペア	195/75R15	-	-
素材:				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H141883」	平成26年8月
【備考】木スノコ、間仕切りドア、庫内灯2ヶ、水抜き穴2ヶ			
直結 (スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-Q「H141883」	平成26年8月
【備考】スタンバイ付 -30℃設定			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ