

管理番号： 113274

USHIJIMA 車検チェックシート

| 車検情報         |           |                                          |               |     |
|--------------|-----------|------------------------------------------|---------------|-----|
| 車名           | 年式        | 排ガス                                      | 車体番号          | 形状  |
| いすゞ          | H26       | TKG                                      | NLR85-7017087 | 冷凍車 |
| 走行           | 馬力        | シフト                                      |               |     |
| 136,178 km   | 150 ps/kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速                    |               |     |
| ブレーキ         |           | ボディ内寸                                    |               |     |
| エアリー ・ パキューム |           | 長： 3.02 m 幅： 1.65 m 高： 1.65 m 門高： 1.65 m |               |     |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 雨漏り    | ◎  |    |
| シート    | ◎  |    |
| ヘッドライト | ◎  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ◎  |    |
| ミラー    | ◎  |    |

| ミッション |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ○  | 残量少ない |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ／  |       |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ／  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                     |
|---------------------|
| 特記事項                |
| 灰皿破損                |
| 記録簿有り (H27/9~H31/3) |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 7     | 7 |   |   |
| 2     | 2 | 2 | 2 |
| スペア   | 3 |   |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |

| 上物仕様                                                                  |      |                      |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|---------------|
| 上物名                                                                   | メーカー | 型式                   | 年式    | 備考            |
| 冷凍パン                                                                  | 東フレ  | H141883              | H26/8 |               |
| 冷凍機                                                                   | 東フレ  | MJ22LSC-Q<br>H141883 | H26/8 | -30℃設定 スタンバイ付 |
| 木スノコ 間仕切りドア 庫内灯2ケ エアリブ 水抜き穴2ケ リヤドア観音開き リヤドア90度ストッパー 左S/D片側開き 燃料タンク75L |      |                      |       |               |

| 外装状態          |                          |
|---------------|--------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                   |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない       |
| フレームのさび       | 飛石                       |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可 ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

