

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成28年1月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0A5GU002650
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,214km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 7,210 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	○	戻り遅い	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、尿素キー1本、燃料キー1本、ボディキー2本、床面後方脂跡、サイドガード錆大、左サイドガード曲がり、記録簿 有 (H29/1~R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
0	4	0	0	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	245/80R17.5	—	
3							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6J0539」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED5カ所、床板左右脱輪防止アングル付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------