

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-501104	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
788,074km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速		エアー	長:9,640 mm 幅:2,410 mm 高:2,640 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルプレッシャースイッチ漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ボディーキー2本、左F1軸目ショックオイル漏れ ※2/7スベアキー江口君に依頼済。2/7車載済み江口
記録簿 有 (H30/3~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	2	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		8	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「7Y9A1814」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ