

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年3月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85AN-7015561	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
199,883km	150PS/110KW	M/T 5速		長：3,030 mm 高：1,650 mm	幅：1,650 mm 門高：1,640 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
—	—		
4	4	1	1
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
195/75R15		195/75R15	
—		—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H140608」	平成26年3月
【備考】木スノコ、間仕切りドア、庫内灯2ヶ、水抜き穴2ヶ			
冷凍機／直結	東プレ	MJ22LSC-Q「H140608」	平成26年3月
【備考】-30℃設定 ※スタンバイモーター無し			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----