

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85AN-7015561
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,883km	150PS/110KW	M/T 5速		長：3,030 mm 幅：1,650 mm 高：1,650 mm 門高：1,640 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
			ETC			パワステ		
ミッション			タコグラフ			ハンドル		
点検項目	結果	状態				燃料タンク		
ギア鳴き			上物仕様			デフ		
ギア抜け			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ			床材質	/		異音		
異音						オイル漏れ		
オイル漏れ						デフロック		
リターダ								

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	4	1	1	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H140608」	平成26年3月
【備考】木スノコ、間仕切りドア、庫内灯2ヶ、水抜き穴2ヶ			
冷凍機／直結	東ブレ	MJ22LSC-Q 「H140608」	平成26年3月
【備考】-30℃設定 ※スタンバイモーター無し			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】