

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
三菱	H27	TKG	FEB90-541236
走行	馬力	シフト	
161,105 km	175 (ps) /kw	M/T ・ (A/T) ・ セミA/T	
ブレーキ	ボディ内寸		
エアリー ・ (バキューム)	長： 5.00 m 幅： 2.09 m 高： 0.39 m 門高： 0.39 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
ETC付 小物入れ欠品
記録簿有り (H28/3~R1/9)

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
8	7	8	8
8	7	8	8
スペア	11		


タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	TOYOBODY	15621809		
床鉄板 ロープ穴8対 セイコーラック				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	(無) ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



飛石




キズ、サビ多数



レンズ割れ

ウィンカーレンズ割れ

キズ、サビ多数



キズ、サビ多数