

| 車両情報 | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成23年11月 | LKG-CYJ77AZ | アルミウイング | CYJ77AZ-7000018 |
| 走行 | 馬力 | シフト | | ブレーキ |
| 981.654km | 380PS/279KW | セミア/T スムーサー 12速 | | |
| ボディ内寸 | | | | |
| 長: 9,590 mm | | 幅: 2,390 mm | | |
| 高: 2,560 mm | | 門高: 2,450 mm | | |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | |
| オイル混入 | | |
| オイル漏れ | | |
| 水混入 | | |
| 水漏れ | | |
| 燃料漏れ | | |
| 排気 | | |
| マフラー | | |
| ターボ | | |
| 冷却水吹き返し | | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | | |
| ギア抜け | | |
| クラッチ | | |
| 異音 | | |
| オイル漏れ | | |
| リターダ | | |

| 電装関係 | | |
|----------------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | | |
| スターター | | |
| オルタネーター | | |
| パワーウィンドウ (運転席) | | |
| パワーウィンドウ (助手席) | | |
| 坂道発進装置 | | |
| 異常ランプ | | |
| オーディオ | - | |
| オーディオ (不具合) | | |
| バックカメラ (色) | - | |
| バックカメラ (不具合) | | |
| 電格ミラー | | |
| ETC | | |
| タコグラフ | | |





| キャビン | | |
|--------------|------------------|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | | |
| ヘッドライト (種類) | - | |
| ヘッドライト (不具合) | | |
| ウィンカー | 前: 後: サイド: | |
| ワイパー | | |
| ミラー | | |

| 走行関係 | | |
|------------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ハンドル | | |
| エアサス (種類) | - | |
| エアサス (不具合) | | |
| パワーステアリング | | |
| リーフサス | | |
| 燃料タンク | | |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | |
| オイル漏れ | | |
| デフロック | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|--------|------------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本トレクス | 11W「08157」 | |
| 【備考】 ラッシング2段 90度ストッパー センターローラー 引出しフック9対 庫内灯6ケ | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【上物仕様備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



特記事項
記録簿 有 (H24/2 ~ R1/10)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | |
| 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| スペア | - | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | - | - | |

素材: _____ 備考: _____

| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |