

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 鉄板 |

| タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |              |
|              | —            | —            |              |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スペア          |              | 11R22.5 16PR | —            |

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|