

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年11月	BDG-NPR85AN	ダンプ	NPR85-7017538
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,492km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：2,600 mm 幅：1,900 mm 高：280 mm 門高：280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
4	5	6	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			9	—			
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-07C 「09U06-1501F」	平成21年
【備考】アオリ3方開、ステンレス工具箱2個、作業灯1個			
クレーン/クレーン	ユニック	URV263 「F328412」	平成21年7月
【備考】3段式			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----