

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	LKG-FS54VZ	アルミ平	FS54VZ-502353
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,180,890km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エア-	長: 9,400 mm 幅: 2,390 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き 電源入らない			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 ※H27/10月：走行433.906km時、E/Gリンク品に載せ替え済。

記録簿 有 (H24/6~R4/7)

タイヤ残量

単位：mm

9

8

5

1

3

4

5

5

5

5

6

5

スベア

6

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50717」	平成24年3月
【備考】床フック30対 スタンション穴5対 作業灯2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポテ-内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------