

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成29年12月	TKG-XZU605	平ボディ	XZU605-0019586
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
148,710km	136PS/100KW	M/T 5速	パキウム	長: 3,120 mm 幅: 1,600 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 80L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 リヤタイヤサイズ違い 超低床
キャブ内汚れ エンジンキー3本
記録簿 有 (H30/9~R4/6)

タイヤ残量

単位: mm





	4	3	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		8	8

タイヤサイズ			
	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	185/85R16	—	

素材：スチール 備考：リヤタイヤサイズ185/65R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成29年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------