

管理番号： 113281

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H25	TKG	FC9JJA-11547	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
595,289 km	210 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアーク		長： 5.81 m 幅： 2.11 m 高： 2.06 m 門高： 2.04 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ、へり、穴等
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	片左右の点灯
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ヒーター不良

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
デフロック	／	

特記事項	
キャブ内汚れ、キズ 助手席ドア灰皿欠品 センターコンソールフタ割れ 安全窓内ガラス欠品	
スタットレスタイヤ アルミホイール 記録簿有り (H26/1～R2/6)	

タイヤ残量	
単位：mm	
2	3
／	／
2	3
1	4
／	／
／	／
／	／
スベア	1
／	／

タイヤサイズ	
225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	F133564	H25/9	断熱リヤ70mm サイド 70mm
冷凍機	東フレ	XV42L0C-T		-30℃設定 +16℃→-11℃(1H)
PG	新明和	RAK10-6475D S40901953	H25/9	最大荷重1000K 2枚折 格納ゲート

床システムフローラ ラッシングレール2段 庫内灯3ケ 水抜き穴2ケ 90度ストッパー
庫内PGリモコン欠品 PG寸法・全長1550mm：全幅2000mm：有効長さ：1285mm：有効幅：1915mm

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

