

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H25	TKG	FC9JJA-11543	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
562,056 km	210 ps /kw	M/T	A/T	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
エア		バキューム		
		長： 5.82 m 幅： 2.11 m 高： 2.05 m 門高： 2.03 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	電源入らない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワウィンドウ	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、ヨゴレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	片左右レズビ
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ヒーター不良

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
 キャブ内汚れ、キズ 蛍光灯レンズヒビ アルミホイール ※R1.12/5、529.469Km、モーターにて、クラッチオーバーホール済、記録簿有り(H26/1~R2/6)

タイヤ残量				
単位：mm				
3	3			
2	3	4	2	
スペア	2			

タイヤサイズ				
225/80R17.5	225/80R17.5			
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	F133563	H25/9	断熱リヤ70mm サイド70mm
冷凍機	東プレ	XV42L0C-T		-30℃設定 +12℃→-11℃(1H)
PG	新明和	RAK10-6475D S40901952	H25/9	最大荷重1000K 2枚折 格納ゲート

床システムフロー ラッシングレール2段 庫内灯3ヶ 水抜き穴2ヶ 90度ストッパー
 庫内PGリモコン欠品 PG寸法・全長1550mm：全幅2000mm：有効長さ：1285mm：有効幅：1915mm

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

