

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-593630
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,285km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 *キャブ看板消し塗装有り。キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本、ボディキー1本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—		—	—	—		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	225/80R17.5	—	
素材：アルミ				備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	759C7756	平成29年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前立てフック4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ