

管理番号： 113266

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
トヨタ	H26	TKG	XZU720-0007566	和ウィング
走行	馬力	シフト		
226,511 km	136 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ バキューム		長： 5.07 m 幅： 2.09 m 高： 2.30 m 門高： 2.09 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、コゲ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2	／	／
1	2	2	1
／	／	／	／
スペア	8	／	

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
和ウィング	不明			
庫内灯2ケ（リヤ不灯） ホロ右前補修有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

