

| 車両情報     |             |            |      |                                      |
|----------|-------------|------------|------|--------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                 |
| 日野       | 平成26年10月    | TKG-XZC605 | 平ボディ | XZC605-0008716                       |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                |
| 76,593km | 136PS/100KW | 5速         |      | 長：3,120mm 幅：1,610mm<br>高：380mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    |        |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    |        |    |    |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    |        |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    |        |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    |        |    |    |
|       |    |    | タコグラフ    |    |    |        |    |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    | 床材質      | /  |    | 異音     |    |    |
| ギア抜け  |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| クラッチ  |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |
| 異音    |    |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    |        |    |    |

特記事項

記録簿

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 5     | 6 |   |   | 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| —     | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 5     | 5 | 5 | 4 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —     | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア   |   | 6 | — | スベア       |           | 195/75R15 | —         |
| 素材：   |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

上物仕様

| 上物名             | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|-----------------|------|----------|----|
| 平ボディ            |      |          |    |
| 【備考】アオリ三方 ステーキ付 |      |          |    |
|                 |      |          |    |
| 【備考】            |      |          |    |
|                 |      |          |    |
| 【備考】            |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|          |        |         |    |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|