

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	TKG	XZC605-0008716	平ボディ
走行	馬力	シフト		
76,593 km	136 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアブレーキ	長： 3.12 m 幅： 1.61 m 高： 0.38 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	左右電動

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スリ、ヨレ、穴あき
ヘッドライト	○	左レンズ拭
ウィンカー	○	ドア左右レンズ拭
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ

タイヤ残量

単位：mm

5	6		
△	△		
5	5	5	4
△	△	△	△
スペア	6	△	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15		
	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ				
アオリ三方ステッキ付				

外装状態	
ボディコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

